

Санитарно-эпидемиологическая служба информирует....

«О результатах контроля за качеством оказания услуг банями, саунами в г.Могилеве»

Санитарной службой в ходе мониторинга объектов оказывающих банные услуги, проведенного в июне 2019г. было установлено, что практически в каждом обследованном объекте выявлены те или иные нарушения, влияющие на качество оказания банных услуг, в т.ч. создающие угрозу передачи кожно-заразных заболеваний.

Примеры выявленных нарушений:

Баня № 1 МГКУП “Горводоканал” по адресу: г. Могилев, пр. Пушкинский, 21:

- на поверхности потолка в мужском и женском парильных отделениях имеются темные пятна, что является нарушением Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017г №7., п.7

Банно-оздоровительный комплекс МГКУП “Горводоканал” по адресу: г. Могилев, ул.Первомайская,122:

- требуется проведение косметический ремонт потолков в мужском и женском отделениях (в моечных и раздевалках), в душевых № 2,5 и в сауне № 6;
- необходима замена элементов отделки ПВХ на втором этаже, у входа в женское отделение; стены в коридоре запасного выхода из бассейна требуют покраски;
- не открываются на проветривание окна в бассейне, женском отделении, сауне № 1- требуется их ремонт;
- необходима покраска инвентаря в моечных отделениях, что является нарушением Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017г №7., п.7.

Баня №3 МГКУП “Горводоканал” по адресу: г. Могилев, ул.Тимирязевская,36б:



- требуется проведение косметический ремонт потолков моечных мужского и женского отделения;
- необходима покраска оборудования, что является нарушением Общих санитарно-эпидемиологических требований к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования, утвержденные Декретом Президента Республики Беларусь от 23.11.2017г №7., п.7.

Баня-сауна ИП Боваревич А.А. г.Могилев ул.Симонова,77:

- не организовано осуществление ежегодного производственного контроля в части проведения лабораторных и инструментальных исследований (параметры микроклимата, естественной освещенности, воды), что является нарушением Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утв. Постановлением Главного гос.сан.врача РБ 22.12.2003 №184 (п.4).
- помещения бани (душевые, раздевалки) не оборудованы средствами контроля температурно-влажностного режима (запрещено использование приборов с ртутным наполнением), что является нарушением Декрета Президента РБ № 7 от 23.11.2017г «Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений, изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования» п. 3;

ГСУСУ “Могилевский областной центр олимпийского резерва по гребным видам спорта” по адресу: г. Могилев, ул. Б.Чаусская, 2а:

- в мужской душевой не оборудованы полочки для парфюмерно-косметической продукции, что является нарушением СанПиГН “Гигиенические требования к устройству, оборудованию и содержанию бань и саун», утв. Постановлением МЗ РБ 18.03.2009 № 27 (с изменениями и дополнениями, утв. Постановлением МЗ РБ № 139 от 28.12.2016), п.11.
- поверхности мебели (скамейки) в женской раздевальной комнате, в комнате отдыха, дверных ручек в мужской раздевальной комнате, сауне, комнате отдыха имеют нарушение покрытия (стерта краска), что является нарушением Декрета Президента РБ № 7 от 23.11.2017г «Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений, изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования» п.7.
- не организовано осуществление ежегодного производственного контроля в части проведения лабораторных и инструментальных исследований (параметры микроклимата, естественной освещенности, воды), что является нарушением Санитарных правил 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утв. Постановлением Главного гос.сан.врача РБ 22.12.2003 №183, п.4

Баня сауна ИП Салтыков К.А. г.Могилев ул.Симонова,19:

- помещения бани (душевые, раздевалки) не оборудованы средствами контроля температурно-влажностного режима (запрещено использование приборов с ртутным наполнением), что является нарушением Декрета Президента РБ № 7 от 23.11.2017г «Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и

эксплуатации капитальных строений, изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования» п. 3;

- уборочный инвентарь не промаркирован, что является нарушением Декрета Президента РБ № 7 от 23.11.2017г «Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений, изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования» п. 6;

Баня-сауна УСУ «Городская ДЮСШ» г. Могилев, ул. Орловского, 24а:

- не организовано осуществление ежегодного производственного контроля в части проведения инструментальных исследований (параметры микроклимата, естественной освещенности), что является нарушением Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утв. Постановлением Главного гос.сан.врача РБ 22.12.2003 №184 (п.4).

Баня-сауна ИП Бушуев П.А. г.Могилев, ул.Славгородское шоссе 24а:

- не организовано осуществление ежегодного производственного контроля в части проведения лабораторных и инструментальных исследований (параметры микроклимата, естественной освещенности, воды), что является нарушением Санитарные правила 1.1.8-24-2003 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий», утв. Постановлением Главного гос.сан.врача РБ 22.12.2003 №184 (п.4).
- помещения бани (душевые, раздевалки) не оборудованы средствами контроля температурно-влажностного режима (запрещено использование приборов с ртутным наполнением), что является нарушением Декрета Президента РБ № 7 от 23.11.2017г «Общие санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации капитальных строений, изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования» п. 3.

По устранению выявленных нарушений в адрес собственников предприятий выданы рекомендации об устранении нарушений. Выполнение требований рекомендаций взято на контроль. Работа по данному направлению- продолжается.