

«О результатах надзора за санитарным состоянием территорий Могилевского района...»

Специалистами УЗ «Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии» в рамках контроля за санитарным состоянием территорий и объектов Могилевского района на постоянной основе осуществляется надзор за соблюдением требований санитарно-эпидемиологического законодательства в части поддержания порядка и благоустройства территорий и объектов, в т.ч. в выходные дни. Особое внимание уделяется объектам социальной инфраструктуры.

Специалистами центра в период 13.04-25.04.2022г. проведен мониторинг санитарного состояния территорий и объектов Могилевского района, в т.ч. деятельности коммунальных служб, сельских исполнительных комитетов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий по вопросам поддержания порядка.

В ходе мониторинга выявлены следующие нарушения:

МУКП «Жилкомхоз»:

на территории, прилегающей к контейнерным площадкам по адресам: д. Подгорье, ул. Светлая, 1, ул. Центральная (около завода), ул. Центральная, 10 «А», аг. Заводская Слабода, ул. Центральная, ул. Лесная, ул. Школьная, проводится складирование крупногабаритного мусора;

территория контейнерной площадки и прилегающая к ней территория загрязнена мелким бытовым мусором по адресам: д. Амховая 1, ул. Молодежная, аг. Заводская Слабода, ул. Центральная, ул. Лесная, ул. Школьная;

отсутствует ограждение контейнерных площадок по адресам: д. Репище, ул. Зеленая Роща, 12, ул. Лесная, 15, ул. Центральная, 32;

ограждение контейнерных площадок по адресам: д. Репище, ул. Центральная, 23, ул. Центральная, 4 выполнено из сетки рябицы.

Помимо нарушений в организации санитарной очистки территорий, находящихся на обслуживании предприятия, важной проблемой является отсутствие должного контроля со стороны предприятия за санитарным состоянием, благоустройством источников децентрализованного водоснабжения. Следует понимать о неблагоприятном влиянии не соответствующей гигиеническим нормативам питьевой воды — она может быть источником вредных химических элементов (например: азотистые соединения), болезнетворных бактерий и вирусов и проявляться соответственно неинфекционными и инфекционными заболеваниями.

По результатам обследований, проведенных специалистами службы, нарушения санитарного состояния колодез выявлены в каждом третьем источнике водоснабжения.

- 27 % обследованных колодез имеют нарушения устройства отмотки (отсутствует герметичный глиняный замок), шахты (трещины) — в результате чего при осадках, паводке- происходит загрязнение воды в

колодцах (пример: д.Досова Селиба, д.Новобелица, д.Катвино, д.Малые Белевичи, д.Стужицы) .

- 12,5 % -отсутствует навес над оголовкам колодца, либо требуется его ремонт (пример: д.Семукачи, д.Лыково, ст.Новоселки).
- 28% - отсутствует скамья для установки ведра, ведро для забора воды (вследствие чего в колодец погружаются ведра домовладельцев, чистота которых каждый раз зависит от опрятности домовладельцев). - пример: д.Костинка, д.Дубинка, д.Стайки, аг.Дашковка).

Следствием данного неудовлетворительного санитарного состояния колодцев является неудовлетворительное качество воды в данных источниках водоснабжения. Удельный вес проб воды, отобранных из колодцев Могилевского района, не соответствующих гигиеническим нормативам значительно выше среднеобластных показателей.

Вместе с тем, для отдельных населенных пунктов, где колодцы являются единственным источником водоснабжения (отсутствует централизованное водоснабжение) данный вопрос особенно актуален (д.Стужицы, д.Концы, д.Новобелица, д.Химница, д.Старая Милеевка, д.Шилов Угол, д.Боброво, д.Залубнице и др.).

Помимо этого, основой безопасного и качественного питьевого водоснабжения является осуществление производственного лабораторного контроля за качеством воды населению. И если предприятием Филиал «Могилевский водоканал» УКП ВКХ «Могилевский облводоканал» данная работа в рамках контроля за качеством и безопасностью централизованного водоснабжения проводится, то предприятием МУКП «Жилкомхоз» за качеством и безопасностью воды в колодцах — нет, несмотря на неоднократно применяемые меры административного воздействия в отношении предприятия (справочноб 04.01.2022г. Предприятие МУКП «Жилкомхоз» (юридическое лицо) было привлечено к административной ответственности — штрафу на сумму 960 руб.).

Учитывая, что вопрос благоустройства и должного санитарного состояния источников децентрализованного водоснабжения Могилевского района требует более пристального внимания- специалистами службы направлено предложение вынести его на отдельное обсуждение, с рассмотрением проблемных вопросов, принятием решений по их разрешению.

Сельские исполнительные комитеты:

25.04.2022г. - срок устранения нарушений (выявленных на территории многих сельских исполнительных комитетов Могилевского района), выявленных областной рабочей группой.

Кадинский сельский исполнительный комитет представил информацию, что территории склонов и оврагов, прилегающих к гражданским кладбищам аг.Романовичи, д.Медведовка убраны от бытового мусора, а также что организована система мусороудаления с кладбищ. Вместе с тем, данная информация не соответствует действительности. Ситуация в оврагах с организацией мусора на кладбищах следующая:



Надзорные мероприятия по устранению нарушений, выполнению ранее выданных рекомендаций об устранении нарушений будут продолжены.

Промышленные и сельско-хозяйственные объекты:

МТФ «Макаренцы» ОАО «Могилевский ленок» Могилевского района - сбор и временное хранение крупногабаритных отходов лома и отходов черных и цветных металлов (металлолома), тары, стройматериалов, твердых коммунальных отходов должны осуществляться на обозначенных площадках, имеющих ограждения и твердое покрытие, или других специально оборудованных конструкциях, не упорядочено хранения бетонных строительных отходов, отходов от доильного оборудования и др. - не выполняется.

Машинный двор «Грибаны»:

часть крупногабаритных металлических запасных частей сельхозтехники, шин, обрезков (сучьев) деревьев; пленка укрывная (обрывки, остатки) хранится хаотично на земле, вне специально отведенных площадок; контейнер предназначенный для сбора отходов металлолома переполнен; контейнерная площадка для сбора и хранения отходов ТКО загрязнена бытовым мусором, емкости для сбора мусора переполнены (бытовой мусор, отходы стекла высыпаются на площадку);

не проводится своевременная уборка в производственной зоне мехдвора, в частности: на прилегающей территории со стороны площадок для хранения крупногабаритных отходов, вдоль ограждения разбросаны доски, бытовой мусор (пакеты, бутылки);

Склад хранения минеральных удобрений «Грибаны»:

- не содержится в чистоте прилегающая территория к складу хранения минеральных удобрений, в районе установки цистерн для хранения жидких минеральных удобрений территория завалена отходами строительных материалов (бой шифера, бой блока, кирпича, бетона);

Зерноток «Грибаны»:

- на внутренней территории зернотока организована свалка отходов смета от уборки территории и помещений зернотока, смешанных с отходами строительного и бытового мусора (пакеты и тара от строительных материалов, пленка, бутылки ПЭТ, доски и обрезки) пленка разбросана по производственной зоне, грунт собранный в кучи зарос сорной растительностью;

- нарушена целостность ограждения территории зернотока со стороны сельскохозяйственных полей (разломано деревянное ограждение).

ОАО «Агрокомбинат «Восход»: закрепленная за организацией для обслуживания решением местных исполнительных и распорядительных органов, не содержится в чистоте, в частности: на земельном участке для ведения сельскохозяйственного производства в районе д. Новоселки, Могилевского района с кадастровым номером 72440000001000235 не проведена уборка от свалки бытового мусора (пакеты, бутылки, пленка, бой стекла и др.)

Частное производственное унитарное предприятие «БелевичиВУД», по адресу: 213154, Могилевская область, Могилевский район, Семукачский сельсовет, д. Большие Белевичи, ул. Весенняя, д. 9 (территория и здания бывшей школы в д. Б.Белевичи):

производственная зона не содержится в чистоте, в частности: вблизи зданий, строящихся навесов не проведена уборка от строительных материалов (силикатные блоки, кирпичи), древесных материалов (бревна, горбыль, обрезки), на территории разбросан бытовой мусор (ПЭТ — бутылки, упаковка из-под пищевых продуктов), не проведена уборка от прошлогодней листвы; прилегающая территория не содержится в чистоте, в частности: железобетонное кольцо, расположенное на территории вблизи зданий, замусорено бытовыми отходами; вблизи кустарниковой растительности разбросан бытовой мусор.

Крестьянское (фермерское) хозяйство «Королевская тысяча», территория объекта по адресу: Могилевский район, Вейнянский с/с, 1:

территория КФХ «Королевская тысяча», в том числе закрепленная за организацией для обслуживания решением местных исполнительных и распорядительных органов, по адресу: Могилевский район, Вейнянский с/с, 1 не содержится в чистоте, в частности: на прилегающей территории (вдоль зданий, ограждения) не проведена уборка от мелкого бытового мусора (упаковка от пищевых продуктов, окурки, ПЭТ-бутылки), сухой сорной растительности и кустарников; на внутренней территории (вдоль зданий) не проведена уборка от мелкого бытового мусора (упаковка от пищевых продуктов, окурки, ПЭТ-бутылки), древесных материалов, изношенных оконных рам, металлических емкостей, боя шифера.

Частное торгово-производственное унитарное предприятие "ИКЕЯ-РБ", по адресу: производственная база в Могилевском районе, Дашковский с/с, д. Селец:

производственная зона не содержится в чистоте, в частности: вблизи пилорам не проведена уборка от отходов деревообработки (кора, горбыль, опилки хранятся хаотично навалом), мелкого бытового мусора (ПЭТ бутылки, упаковка от пищевых продуктов).

ООО «Новотех», по адресу: производственная база в Могилевском районе, Буйничский с/с, ст. Буйничи:

производственная зона не содержится в чистоте, в частности: вблизи контейнерной площадки не проведена уборка от пленки, емкостей из-под лакокрасочных изделий, металлоконструкций, пластмассовых конструкций, бытового мусора (хранятся навалом);

площадка для сбора твердых коммунальных отходов не содержится в чистоте, в частности: емкости для сбора ТКО переполнены смешанной группой отходов (бытовой мусор, производственные отходы), площадка загрязнена бытовым мусором, пленкой, захламлена отходами из-под лакокрасочных емкостей; емкости для сбора отходов не промаркированы с указанием вида отходов.

Объекты торговли:

надзорные мероприятия проведены в отношении 12 объектов торговли и общественного питания расположенных на территории Могилевского района. Нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в части санитарного состояния территории выявлены на 2 объектах, а именно:

Магазин Могилевского райпо в д.Ново-Пашково Могилевского района: на прилегающей территории не выровнен грунт после строительных работ; требуется покраска урны для сбора мусора;

По фактам выявленных нарушений в адрес руководителей предприятий, ведомств выданы рекомендации об устранении нарушений, за повторно допущенные нарушения привлечены к административной ответственности директор ОАО «Кадино» - на сумму 96 руб., мастер участка МУКП «Жилкомхоз» на сумму 64 руб., и 96 руб., составлен протокол об административном правонарушении на директора ОАО «Агрокомбинат Восход» (на рассмотрении).

Вышеуказанная информация направлена в адрес Могилевского райисполкома для принятия мер управленческого характера.

Работа по данному направлению продолжается.

Заведующая отделением коммунальной гигиены

О.Э.Воронова