

Санитарно-эпидемиологическая служба информирует....

**«О результатах обследования санитарного состояния территории Княжицкого сельского исполнительного комитета»**

Санитарно-эпидемиологическая служба информирует, что 06.07.2018г. проведено обследование территории и объектов **Княжицкого сельского исполнительного комитета** Могилевского района в рамках мониторинга по контролю за санитарной очисткой и наведением порядка на территории Могилевского района.

**Установлено:**

д. Сумароково – кладбище убрано, прилегающая территория окошена, место для временного хранения мусора ограждено.

д. Сумароково – весь жилищный фонд содержит свои прилегающие и внутриворовые территории в должном санитарном состоянии (мусора нет, обкос произведен). Несанкционированных свалок по периметру населенного пункта не обнаружено.

д. Сумароково – магазин «Успех», на территории за магазином беспорядочно складировались древесные отходы для топки котельной магазина.



д. Ильинка – доступ к кладбищу ограничен (дорога топкая после

дождей), с максимально близкого расстояния визуально кладбище внутри и прилегающая территория окошена, имеется два места для временного хранения мусора, ограждены.

д. Ильинка- остановочный пункт не окошен от сорной растительности.

д. Ильинка - ул. Урожайная напротив дома № 6 «а» сгоревший дом, зарос бурьяном.



д. Ильинка - ул. Луговая напротив дома № 12 растительный мусор на прилегающей территории.



д. Ильинка - ул. Луговая напротив дома №4 бесхозный участок зарос бурьяном.



д. Ильинка – недействующие строения фермы заросли бурьяном.

аг. Княжицы – прилегающая территория окошена, кладбище убрано, место для временного хранения мусора ограждено.

аг. Княжицы - все остановочные пункты окошены от сорной растительности.

аг. Княжицы – ул. Центральная, 16 складироваться срезанные ветки деревьев.

д. Браково – остановочные пункты окошены от сорной растительности.

д. Браково – ул. Дубрава напротив дома № 3 бурьян (бросовый участок).

д. Браково – ул. Дубрава дом № 12 и № 27 бурьян (бросовые строения).

д. Бульжицы - скважина № 1 и № 2 - ограждение частично, территория окошена, артезианские скважины имеют свободный доступ (люки не закрываются, жестяная и деревянная крышки) Бетонированные полы влажные (последствия затекания дождей). Скважины окрашены.

д. Бобровичи – мини-полигон содержится в соответствии санитарным правилам и нормам, прилегающая территория не замусорена бытовым мусором.

д. Бульжицы – требуется наведение порядка на некоторых бросовых участках. Территории частных домовладений окошены, свалок по периметру населенного пункта обнаружено не было.

По фактам выявленных нарушений в адрес руководителей заинтересованных служб, ведомств направлены рекомендации об устранении нарушений. Выполнение рекомендаций взято на контроль.

В ходе мониторинга было отобрано 20 проб воды из колодцев для лабораторных исследований по бактериологическим показателям и 20 проб воды для лабораторных методов исследований по химическим показателям. Отобранные пробы доставлены для исследования в лаборатории УЗ «МОЦГЭ и ОЗ».

Работа по данным направлениям продолжается.